

Information über Markierungen auf Nadeln, Düsen und Luftköpfen

Um die unterschiedlichen Größen besser unterscheiden zu können, haben Nadeln, Düsen und Luftköpfe Markierungen.

Harder & Steenbeck		
Nadel	Größe	Markierung
	0,15	keine
	0,2	keine
	0,4	_____
	0,6	=====
	0,8	keine
	1,0	_____
1,2	=====	
Düse	Größe	Markierung
	0,15	_____
	0,2	keine
	0,4	_____
	0,6	=====
	0,8	keine
	1,0	_____
1,2	=====	
Luftkopf	Größe	Markierung
	0,15	keine
	0,2	keine
	0,4	_____
	0,6	=====
	0,8	keine
	1,0	_____
1,2	=====	

Hansa		
Nadel	Größe	Markierung
	0,2	_____
	0,3	=====
	0,4	=====
Düse	Größe	Markierung
	0,2	_____
	0,3	=====
	0,4	=====
Luftkopf	Größe	Markierung
	0,2	_____
	0,3	=====
	0,4	=====